

# 仓山区民政局2023年5月消防安全重大风险隐患专项排查整治隐患清单、销号清单

汇总填报单位： 仓山区民政局

| 序号 | 单位场所类别 | 单位（场所）名称    | 地址           | 排查发现消防安全主要问题  | 整改情况 | 检查主体   |
|----|--------|-------------|--------------|---|------|--------|
| 1  | 养老院    | 福州市社会福利院    | 湖边村44号       | 无   |      | 仓山区民政局 |
| 2  | 养老院    | 福州市国德老年康养中心 | 金塘路2号        | 1. 安全通道堵塞<br>2. 地下停车场疏散指示灯故障<br>3. 现场空地在做动火作业未配置灭火器   | 已整改  | 仓山区民政局 |
| 3  | 养老院    | 仓山区格致老年康养中心 | 城门镇福峡路2219号  | 1. 每日防火巡查记录不到位  | 已整改  | 仓山区民政局 |
| 4  | 养老院    | 仓山区金秋老人院    | 洪光村（现代中学内）   | 无   |      | 仓山区民政局 |
| 5  | 养老院    | 仓山区颐馨养老园    | 城门镇前锦新城1区10# | 1. 消防培训年度计划不完善<br>2. 每日防火巡查不到位  | 已整改  | 仓山区民政局 |
| 6  | 养老院    | 仓山区福海老龄公寓   | 阳岐路66号第2幢    | 1. 一楼应急灯故障<br>2. 一楼疏散通道堆放木板<br>3. 每日防火巡查不到位   | 已整改  | 仓山区民政局 |
| 7  | 养老院    | 仓山区鸿儒老年公寓   | 首山路148号      | 1. 微型消防站扩音器电池损坏<br>2. 水泵房未安装应急照明灯   | 已整改  | 仓山区民政局 |
| 8  | 养老院    | 仓山区福百龄安养院   | 阳岐路51号-19    | 1. 厨房电线裸露<br>2. 厨房使用易燃材质硅胶盖板<br>3. 三楼排烟通道处、七楼楼梯口堆积杂物  | 已整改  | 仓山区民政局 |
| 9  | 养老院    | 仓山区康乐养老院    | 仓山镇李厝山68号    | 1. 消防泵水压不足<br>2. 燃气巡查记录不到位  | 已整改  | 仓山区民政局 |
| 10 | 养老院    | 仓山区百龄安养院    | 太平巷34号       | 1. 五楼应急灯故障  | 已整改  | 仓山区民政局 |
| 11 | 养老院    | 仓山区鑫百龄安养院   | 万安村万安路7-1号   | 1. 夜班安全巡查记录不完善  | 已整改  | 仓山区民政局 |
| 12 | 养老院    | 仓山区舒逸养老院    | 杜园250-1号     | 1. 食堂卫生间使用易燃材质夹芯彩钢板<br>2. 养老院后门消防通道设置不规范<br>3. 水泵房应急照明灯损坏<br>4. 常闭式防火门未贴标识<br>5. 部分灭火器无压需更换 | 已整改  | 仓山区民政局 |