

仓山区民政局2023年9月关于安全生产排查清单、隐患清单、整改清单、责任清单 （“四个清单”）



序号	排查清单		隐患清单			整改清单				责任清单	
	检查单位	地址	问题隐患	突出问题	重大隐患	整改措施	整改时限	进展情况	销号情况	责任单位	责任人
1	福州城投·光大百龄帮颐养中心	仓山区建新镇冯宅村3号	1. 抽查日常防火巡察记录、应急预案，相关安全制度不完善，内页资料混乱 2. 消防安全管理制度、应急预案等台账不完善 3. 部分烟感防尘罩未拆除 4. 消控室未落实24小时双人双岗值班制度			1. 抽查日常防火巡察记录、应急预案，建议进一步完善制度，加强内页资料整理工作 2. 消防安全管理制度、应急预案等台账需完善 3. 拆除多余烟感防尘罩 4. 严格落实消控室24小时双人双岗值班制度	期限整改	整改中		建新镇	赵晓倩
2	仓山区康乐养老院	仓山区上渡路李厝山68号	1. 未制定相应的应急预案，台账内页资料混乱			1. 制定相应的应急预案，台账内页还需进一步加强。	期限整改	整改中		仓山镇	兰花艳
3	仓山区鸿儒乐园老年公寓	仓山区首山路148号	1. 经抽查，未见防汛防台的应急预案			1. 建议制定相应的防汛防台应急预案。	期限整改	整改中		仓山镇	兰花艳
4	仓山区福百龄安养院	仓山区盖山镇阳岐路51号	1. 日常巡查出的安全隐患，未建立隐患四项清单 2. 消防安全责任人应为场所主要负责人，消防设施维保报告相关内容应予以调整。			1. 日常巡查出的安全隐患，建议建立清单、及时销号，做好闭环 2. 消防安全责任人应为场所主要负责人，消防设施维保报告相关内容应予以调整。	期限整改	整改中		盖山镇	卓辉

5	仓山区百龄安养院	仓山区临江街道太平巷34号	1. 经抽查, 应急预案、台账较乱 2. 部分防火闭门器、应急照明灯损坏			1. 建议各类预案要归档归类 2. 修复防火闭门器及损坏应急照明灯	期限整改	整改中		盖山镇	卓辉
6	仓山区舒逸养老院	仓山区螺洲杜园村250-1	1. 未制定防汛应急预案 2. 油烟管道及灶具未使用第三方机构清洗			1. 建议结合自身实际制定防汛应急预案 2. 油烟管道及灶具需由第三方机构清洗	期限整改	整改中		螺洲镇	汪昆辉
7	仓山区格致老年康养中心	仓山区城门镇福峡路2219号	1. 安全管理台账不完整(安全教育、培训、应急预案等) 2. 因9月5日海葵台风带来强降雨导致地库受淹, 部分消防水泵等设施受损,			1. 完善安全管理台账(安全教育、培训、应急预案等) 2. 目前已在抢修, 要求业主及维保单位加快维修进度, 在此期间, 加强巡查, 增配灭火器材等手段保障消防安全	期限整改	整改中		城门镇	林柱
8	仓山区颐馨养老院	仓山区城门镇东部新城1号社会保障房(前锦新城一区)10号楼一至三层商业配套用房	1. 安全管理台账不完善			1. 进一步完善安全管理台账	期限整改	整改中		城门镇	林柱
9	福州市社会福利院	仓山区湖边村44号	1. 建议做好施工期间的安全教育和重要施工区域的安全警示工作			1. 建议做好施工期间的安全教育和重要施工区域的安全警示工作	期限整改	整改中		上渡街道	郑艳

